

PRO-SERIES SET DI MATRICI IN CARBURO + G1298 - 32 S&W LONG

Set di 3 punzoni in carburo

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per pistole e revolvers](#)

Per coloro che cercano il meglio nei dies per pistole, considerare un set Redding Titanium Carbide. Il Titanium Carbide ha la massima durezza di qualsiasi carburo facilmente disponibile e offre una superficie liscia e non adesiva. Il prezzo è leggermente più alto, ma non è necessaria alcuna lubrificazione e i tuoi bossoli scivoleranno attraverso il die di dimensionamento. I set di dies Pro Series per pistole sono progettati per l'uso in macchine di ricarica progressive. Il die espansore è stato eliminato dal set e un die di crimpatura separato è stato sostituito. Il set include un die di dimensionamento in carburo, un inseritore di proiettili (tipo senza crimpatura) e un die di crimpatura separato. Si prega di notare: Questi dies sono specificamente progettati per macchine progressive che espandono l'apertura del bossolo presso la stazione di misurazione della polvere, quindi non è incluso alcun die espansore in questo set di dies.



Caratteristiche

- Nome: [32 S&W LONG Set di 3 punzoni in carburo](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749101777
- N. fab.: 89162
- Cartuccia: 32 H&R Magnum,32 S&W Long
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.726kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760891625

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 32 S&W LONG CARBIDE 3DIE SET
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SET DI DIE PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 32 S&W LONG CARBIDE 3DIE SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il SET DI DIE PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 32 S&W LONG CARBIDE 3DIE SET. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del set di die. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua macchina di ricarica prima di utilizzare questo set di die.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, per proteggere gli occhi dai detriti.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Conserva il set di die in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente il set di die per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione delle attrezzature di ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i dati di carico raccomandati quando si ricarica munizioni.
- Assicurati che il set di die sia compatibile con la tua specifica macchina di ricarica.
- Evita di utilizzare il set di die con componenti danneggiati o usurati.
- Fai attenzione quando maneggi e conservi componenti come inneschi, polveri e munizioni.
- Tieni le mani e il corpo lontano dalla pressa di ricarica quando la utilizzi.
- Controlla sempre la tua configurazione prima di avviare il processo di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Set di Die:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Inserisci il die di dimensionamento in carburo nella pressa e stringilo secondo le istruzioni del produttore.
- Installa il die di inserimento proiettili (tipo senza crimpatura) nello stesso modo.
- Infine, installa il die di crimpatura separato nella pressa.

2. Uso del Set di Die:

- Inizia ridimensionando i tuoi bossoli con il die di dimensionamento in carburo.
- Dopo il ridimensionamento, utilizza il die di inserimento proiettili per inserire i proiettili alla profondità desiderata.
- Usa il die di crimpatura per applicare una crimpatura alle munizioni caricate, assicurando una corretta ritenzione del proiettile.
- Controlla le dimensioni delle tue munizioni finite per assicurarti che soddisfino le specifiche.

3. Pulizia PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci il set di die per rimuovere eventuali residui o detriti.

- Conserva i die in un luogo asciutto per prevenire ruggine e corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o usurate del set di die secondo le normative locali.
- Assicurati che tutti i materiali pericolosi, come innesti e polveri, siano smaltiti in modo sicuro e responsabile dal punto di vista ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il SET DI DIE PROSERIES CARBIDE + G1298 REDDING 32 S&W LONG CARBIDE 3DIE SET, consulta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore per assistenza. Si prega di fare riferimento al sito web ufficiale del prodotto per le informazioni e gli aggiornamenti più recenti.

Si prega di assicurarsi di seguire queste istruzioni di sicurezza per promuovere un'esperienza di ricarica sicura. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it