

DS-750 Digitale Wiederladewaage - DS-750 Digitale Ladewaage

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulverwaagen](#)

Die Frankford Arsenal® DS-750 bietet extreme Genauigkeit für präzise Messungen von Pulver, Geschossen, Hülsen oder geladenen Patronen. Die einfachen Bedienelemente ermöglichen unkomplizierte Änderungen der Einheiten, Tara-Gewichte oder das Zählen. Eine Pulverwanne, eine Tragetasche und ein Kalibriergewicht sind im Lieferumfang enthalten.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [DS-750 Digitale Ladewaage](#)
- Hersteller: [Frankford Arsenal](#)
- Artikel-Nr.: EU1000317
- Herst.-Nr.: 205205
- Farbe: Grey
- Versandgewicht: 0.23kg
- Versandhöhe: 121mm
- Versandbreite: 48mm
- Versandlänge: 218mm
- UPC: 661120052050

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Frankford Arsenal DS750 Digitale Ladewaage
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Frankford Arsenal DS750 Digitale Ladewaage

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Frankford Arsenal DS750 Digital Reloading Scale! Diese Waage bietet Ihnen präzise Messungen für Ihre Wiederladeprojekte. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Waage nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Waage von Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Lagern Sie die Waage an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Waage regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungerscheinungen.
- Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Pulverwanne, um das Risiko von Verschüttungen zu minimieren.
- Kalibrieren Sie die Waage regelmäßig mit dem mitgelieferten Kalibriergewicht, um genaue Messungen sicherzustellen.
- Verwenden Sie die TaraFunktion, um das Gewicht von Behältern oder Wannen abzuziehen und nur das Gewicht des Inhalts zu messen.
- Lassen Sie die Waage niemals unbeaufsichtigt, wenn sie in Betrieb ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie die Waage auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Schließen Sie die Waage an eine geeignete Stromquelle an (falls erforderlich).
- Schalten Sie die Waage ein und lassen Sie sie einige Minuten aufwärmen.

2. Nutzung

- Drücken Sie die Taste zum Einschalten und warten Sie, bis die Waage bereit ist.
- Wählen Sie die gewünschte Einheit (Gramm oder Unzen) mithilfe der Bedienelemente.
- Platzieren Sie die Pulverwanne auf der Waage und drücken Sie die TaraTaste, um das Gewicht der Wanne abzuziehen.
- Fügen Sie das Material hinzu, das Sie wiegen möchten, und lesen Sie das Gewicht ab.
- Nach der Benutzung schalten Sie die Waage aus und reinigen Sie sie vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Waage gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Trennen Sie die Waage von der Stromquelle, bevor Sie sie entsorgen.
- Recyceln Sie die Verpackungsmaterialien, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen und regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform prüfen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Frankford Arsenal DS750 entschieden haben. Genießen Sie Ihre Wiederladeerfahrung sicher und verantwortungsbewusst!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de