

Laufwischer, 3er-Pack - Bore Mop 8mm-375 Caliber, 3er-Pack

[Reinigung](#) > [Patches und Wollwischer](#) > [Wollwischer für die Laufreinigung](#)

100% Baumwoll-Mops sind ultra-absorbierend. Sie halten und transportieren Lösungsmittel, Schmierstoffe und Konservierungsmittel in deinen Lauf und Kammer. Ideal zum Auftragen großer Mengen moderner Kupferlösungsmittel auf verschmutzte Läufe.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Bore Mop 8mm-375 Caliber, 3er-Pack](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1001120
- Herst.-Nr.: 181031
- Kaliber: 338 Caliber
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 35mm
- Versandbreite: 52mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 661120810315

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 8mm375 Caliber](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Bore Mop, 3 pk Bore Mop 8mm375 Caliber

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den Tipton Bore Mop. Dieser Bore Mop ist speziell für die Reinigung von Läufen und Kammern von Feuerwaffen konzipiert. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Bore Mop nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Bore Mop von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Überprüfen Sie den Bore Mop regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie ihn nicht, wenn er Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Lagern Sie den Bore Mop an einem trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht.
- Achten Sie darauf, dass der Bore Mop nicht mit schädlichen Chemikalien in Berührung kommt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Verwendung von Lösungsmitteln und Schmierstoffen immer geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Verwenden Sie den Bore Mop in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Bore Mop nicht in die Nähe von offenen Flammen oder Funken kommt.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Verwendung von Reinigungs- und Schmiermitteln.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Wählen Sie den passenden Bore Mop für das Kaliber Ihrer Waffe (z.B. 8 mm oder 338 Caliber).

2. Verwendung:

- Tragen Sie eine großzügige Menge des Reinigungsmittels auf den Bore Mop auf.
- Führen Sie den Bore Mop vorsichtig in den Lauf ein und bewegen Sie ihn hin und her, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Nach der Reinigung, ziehen Sie den Bore Mop vollständig aus dem Lauf heraus.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

3. Nachbereitung:

- Reinigen Sie den Bore Mop nach der Verwendung gründlich mit Wasser und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
- Lagern Sie den Bore Mop an einem sicheren Ort, wo er nicht beschädigt werden kann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bore Mop gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Wenn der Bore Mop beschädigt oder abgenutzt ist, sollte er nicht mehr verwendet werden und entsprechend entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie den Bore Mop erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte wichtig ist. Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die entsprechenden Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de