

Mops pour canon, lot de 3 - Mèches pour canon calibre 410, lot de 3

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Brosses Laine](#)

Les mops en coton 100 % sont ultra-absorbants. Ils retiennent et transportent les solvants, lubrifiants et préservatifs dans ton canon et ta chambre. Idéaux pour appliquer de grandes quantités de solvants modernes à base de cuivre sur des canons encrassés.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Mèches pour canon calibre 410, lot de 3](#)
- Fabricant: [TIPTON](#)
- Référence: EU1001124
- N° fabr.: 242967
- Calibre: .410 Bore
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 52mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 661120429678

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Tipton Bore Mop](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Tipton Bore Mop

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tipton Bore Mop, un outil essentiel pour l'entretien de vos armes à feu. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du Bore Mop avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le Bore Mop dans des environnements humides ou mouillés.
- Ne mélangez pas les solvants ou lubrifiants sans consulter les instructions du fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des gants de protection lors de l'utilisation de solvants ou lubrifiants.
- Utilisez le Bore Mop dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs nocives.
- Ne fumez pas et éloignez toute source de chaleur lors de l'utilisation de solvants inflammables.
- Ne laissez pas le Bore Mop en contact prolongé avec des surfaces en plastique ou en caoutchouc, car cela pourrait les endommager.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris le Bore Mop, des gants de protection et des solvants.

2. Utilisation :

- Appliquez une quantité appropriée de solvant sur le Bore Mop.
- Insérez le Bore Mop dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer le canon et la chambre.
- Retirez le Bore Mop et vérifiez l'état du canon. Répétez si nécessaire.

3. Nettoyage après utilisation :

- Nettoyez le Bore Mop selon les instructions du fabricant.
- Rangez le Bore Mop dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Bore Mop dans les ordures ménagères si des solvants ou lubrifiants ont été utilisés.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits contenant des substances chimiques.
- Pour des conseils d'élimination spécifiques, contactez votre service local de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre Tipton Bore Mop. Restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr