

30-teiliger SAE/Metric Innensechskant- und Torx-P-Handle-Satz - 30-teiliges SAE/Metric Inbus- & Torx P-Griff-Set

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Büchsenmacher-Werkzeug](#) > [Schraubendreher & Sets](#) > [Magna-Tip-Sets](#)

Vervollständige deine Werkbank mit dem Wheeler 30-teiligen P-Handle Driver Set. Das schlanke, geformte Design des Ständers in Kombination mit der Möglichkeit, ihn an der Wand zu montieren, ermöglicht schnellen und bequemen Zugriff auf die SAE Hex-, Metric Hex- und Torx-Treiber. Damit ist es die perfekte Ergänzung für jede Werkstatt.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [30-teiliges SAE/Metric Inbus- & Torx P-Griff-Set](#)
- Hersteller: [Wheeler](#)
- Artikel-Nr.: EU1001258
- Herst.-Nr.: 1081957
- Versandgewicht: 3.22kg
- Versandhöhe: 241mm
- Versandbreite: 394mm
- Versandlänge: 396mm
- UPC: 661120412724

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Wheeler 30teilige SAE/Metric Hex & Torx PHandle Set
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Wheeler 30teilige SAE/Metric Hex & Torx PHandle Set

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des Wheeler 30teiligen PHandle Driver Sets! Dieses Set ist eine großartige Ergänzung für Ihre Werkbank und ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf verschiedene Treiber. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob alle Teile intakt und unbeschädigt sind.
- Halten Sie das Set außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie bei der Benutzung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Lagern Sie das Set an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion und Beschädigung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Treiber fest im PHandle sitzen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie die richtigen Treiber für die jeweiligen Schrauben, um ein Abrutschen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie Ihre Arbeitsfläche sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung der Treiber, ersetzen Sie diese umgehend.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Überprüfung des Sets:** Stellen Sie sicher, dass alle 30 Teile im Set vorhanden sind und in gutem Zustand sind.
2. **Auswahl des Treibers:** Wählen Sie den passenden Treiber (SAE Hex, Metric Hex oder Torx) für die jeweilige Schraube.
3. **Befestigung des Treibers:**
 - Stecken Sie den gewählten Treiber in den PHandle.
 - Drehen Sie den Treiber im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.
4. **Verwendung:**
 - Halten Sie den PHandle mit einer Hand fest und setzen Sie den Treiber auf die Schraube.
 - Drehen Sie den PHandle im Uhrzeigersinn, um die Schraube anzuziehen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
5. **Aufbewahrung:** Nach der Benutzung reinigen Sie das Set und lagern Sie es an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit des Produkts oder zur Meldung von unsicheren Produkten, wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder nutzen Sie die Safety GatePlattform der EU für aktuelle Rückrufinformationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres Wheeler PHandle Driver Sets zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de