

Indicateur anti-inclinaison - Indicateur anti-cant 1"

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Niveaux à Bulle pour Lunettes](#)

Garder votre lunette parfaitement alignée est essentiel pour une précision à longue distance. Incliner votre lunette, même de quelques degrés, peut entraîner une erreur dans le point d'impact. Avec les lunettes modernes à compensation de chute, un indicateur d'anti-inclinaison est une nécessité. L'indicateur d'anti-inclinaison Wheeler® garantit que votre fusil est toujours maintenu presque parfaitement vertical, éliminant ainsi toute chance que l'erreur d'inclinaison provoque un tir manqué.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Indicateur anti-cant 1"](#)
- Fabricant: [Wheeler](#)
- Référence: EU1001275
- N° fabr.: 755712
- Poids du colis: 0.09kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 146mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 661120557128

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Indicateur d'AntiInclinaison Wheeler](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Indicateur d'AntiInclinaison Wheeler

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Indicateur d'AntiInclinaison Wheeler. Cet appareil est conçu pour garantir que votre lunette est toujours parfaitement alignée, ce qui est essentiel pour une précision à longue distance. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous de lire et de comprendre ce guide avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'indicateur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser l'indicateur d'antiinclinaison dans des conditions météorologiques extrêmes (comme des tempêtes ou des vents forts).
- Ne pas exposer l'indicateur à des chocs violents ou à des impacts.
- Assurezvous que l'indicateur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des dommages ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixez l'indicateur d'antiinclinaison à la lunette selon les instructions fournies dans l'emballage.
- Assurezvous que l'indicateur est bien aligné et sécurisé avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifiez que l'indicateur est en position verticale.
- Ajustez votre position si nécessaire pour garantir que votre lunette reste alignée.
- Utilisez l'indicateur comme un guide pour corriger toute inclinaison potentielle.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'indicateur d'antiinclinaison avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements électroniques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage applicables dans votre région.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'Indicateur d'AntiInclinaison Wheeler. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr