

# Attache QD pour sangle M-Lok - MDT Accessories - M-LOK - Monture sangle QD anti-rotation - BLK

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

Conçu pour permettre au tireur d'ajouter un support QD supplémentaire à ses avant-bras sur les plateformes AR et les systèmes de châssis à verrou comme notre châssis ESS. Cela se fait en fixant le support QD M-LOK à travers l'un des emplacements M-LOK présents sur l'avant-bras. Cette version anti-rotation permet de fixer la sangle QD soit verticalement, soit horizontalement.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [MDT Accessories - M-LOK - Monture sangle QD anti-rotation - BLK](#)
- Fabricant: [MDT](#)
- Référence: EU2004392
- N° fabr.: 103276-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 26mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 709951102404

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour l'Attache de Sangle QD MLok MDT](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour l'Attache de Sangle QD MLok MDT

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Attache de Sangle QD MLok MDT. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en ajoutant un support QD supplémentaire à votre avantbras sur des plateformes AR et des systèmes de châssis à verrou. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'attache pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez uniquement des sangles QD compatibles avec l'attache MLok.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour l'attache.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des substances corrosives.
- Assurez-vous que l'attache est bien fixée avant d'utiliser l'équipement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de l'Attache QD MLok

- Choisissez un emplacement MLok sur votre avantbras.
- Alignez l'attache avec les trous de montage MLok.
- Utilisez les vis fournies pour fixer l'attache en veillant à ce qu'elle soit bien serrée.
- Vérifiez la solidité de l'installation avant d'utiliser le produit.

### 2. Utilisation de l'Attache QD

- Insérez la sangle QD dans l'attache.
- Assurez-vous que la sangle est correctement verrouillée.
- Pour changer l'orientation de la sangle (verticale ou horizontale), déverrouillez l'attache, ajustez-la et verrouillez-la à nouveau.

## Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les options de recyclage locales pour les matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, suivez les recommandations de votre municipalité pour l'élimination des déchets dangereux.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou un représentant de votre point de vente.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'Attache de Sangle QD MLok MDT. Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de ce produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)