

Caricatore metallico MDT - MDT Caricatore metallico - LA 3.850 CIP - 300 PRC - 5 colpi - BLK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

MDT Metal Magazines - Long Action 300 PRC 3.850" per chassìs che richiedono caricatori CIP / 3.85". COL 3.760".

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Caricatore metallico - LA 3.850 CIP - 300 PRC - 5 colpi - BLK](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2007779
- N. fab.: 105123-BLK
- Capacità: 5-colpi
- Cartuccia: 300 PRC
- Colore: Nero
- Materiale: Metal
- Tipo azione: Long
- Peso della spedizione: 0.24kg
- Altezza di spedizione: 26mm
- Larghezza di spedizione: 153mm
- Lunghezza di spedizione: 219mm
- UPC: 682157400010

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il MDT Metal Magazine](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il MDT Metal Magazine

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT Metal Magazine per il vostro fucile. Questo manuale fornisce importanti istruzioni di sicurezza, linee guida per l'uso e informazioni per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia utilizzato solo con armi da fuoco compatibili e designate per il calibro 300 PRC.
- Tenere il caricatore e le munizioni fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Verificare sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danni o difetti.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni del calibro 300 PRC e assicurarsi che siano di buona qualità.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità massima di 5 colpi.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da soli; rivolgersi a un professionista qualificato.
- Durante l'uso, mantenere sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- Indossare occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si utilizza l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Allineare il caricatore con l'apertura del ricevitore dell'arma.
- Spingere il caricatore verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Tenere il caricatore in posizione verticale.
- Inserire le munizioni nella parte superiore del caricatore, assicurandosi che siano orientate correttamente.
- Non superare la capacità massima di 5 colpi.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e tirarlo verso il basso per rimuoverlo dal ricevitore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il caricatore nel normale rifiuto domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del caricatore.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di fornire dettagli sul prodotto e sulla natura del problema.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del MDT Metal Magazine. In caso di dubbi, consultare un esperto o un professionista del settore. La sicurezza è la priorità numero uno quando si tratta di armi da fuoco e munizioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it