

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 6.70mm - 6 XC

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de dimensionnement de cou Triebel - à échanger sur les matrices de dimensionnement de cou Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 6,70 mm
- Calibre : 6 XC
- Diamètre (extérieur) : 12,7 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 6.70mm - 6 XC](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008716
- N° fabr.: 3000240-6,70
- Diamètre intérieur: 6.70mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Dimensionnement de Cou TRIEBEL. Ce produit est conçu pour assurer un dimensionnement précis de vos matrices. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant ou un professionnel.

Précautions Spécifiques à Prendre Lors de l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la bague pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants appropriés pour éviter les coupures ou les éraflures.
- Ne forcez pas la bague sur les matrices si elle ne s'ajuste pas facilement.
- Ne modifiez pas la bague de dimensionnement. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que la bague et la matrice sont propres et exemptes de débris.
- Vérifiez que vous avez la bonne taille de bague pour votre matrice (6.70mm pour le modèle TRIEBEL).

2. Installation :

- Insérez la bague dans la matrice de dimensionnement.
- Assurezvous que la bague est bien en place et qu'elle ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Suivez les instructions de votre matrice pour le dimensionnement.
- Appliquez une pression uniforme lors de l'utilisation pour éviter d'endommager la bague ou la matrice.

4. Après Utilisation :

- Retirez la bague de la matrice et nettoyezla soigneusement.
- Inspectez la bague pour tout dommage avant de la ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements non utilisés ou endommagés.

- Si possible, recyclez le produit pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant.
Assurez-vous de conserver le reçu d'achat pour toute référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Bague de Dimensionnement de Cou TRIEBEL. Merci de votre attention et restez en sécurité!

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr