

# **bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de calibrage du collet 8,90 mm - 8x68 S**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de dimensionnement de col Triebel - pour remplacement sur les matrices de dimensionnement de col Triebel.

## **Spécifications**

- Diamètre (intérieur) : 8,90 mm
- Calibre : 8x68 S
- Diamètre (extérieur) : 12,7 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TRIEBEL Bague de calibrage du collet 8,90 mm - 8x68 S](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008747
- N° fabr.: 3000240-8,90
- Diamètre intérieur: 8.90mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bagage de Dimensionnement de Col Triebel](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Bague de Dimensionnement de Col Triebel

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Bague de Dimensionnement de Col Triebel. Ce produit est conçu pour un usage sûr et efficace dans le cadre du dimensionnement de col. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la Bague de Dimensionnement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la Bague de Dimensionnement.
- Évitez de toucher les bords tranchants du produit pour prévenir les coupures.
- Ne forcez pas l'outil lors de l'utilisation ; cela pourrait endommager la Bague et entraîner des accidents.
- Assurezvous que la Bague est correctement installée avant de commencer le processus de dimensionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Vérification Préliminaire:

- Inspectez la Bague de Dimensionnement pour toute anomalie.
- Assurezvous que votre matrice de dimensionnement est compatible avec la Bague.

### 2. Installation:

- Retirez la matrice de dimensionnement de votre équipement.
- Insérez la Bague de Dimensionnement dans la matrice, en vous assurant qu'elle est bien en place.
- Vérifiez que la Bague est correctement fixée avant de procéder.

### 3. Utilisation:

- Placez le matériau à dimensionner dans la matrice.
- Appliquez une pression uniforme sur la matrice pour effectuer le dimensionnement.
- Retirez le matériau une fois le processus terminé et inspectezle pour vous assurer qu'il a été correctement dimensionné.

### 4. Après Utilisation:

- Nettoyez la Bague de Dimensionnement pour enlever tout résidu.
- Rangez le produit dans un endroit sec et sûr.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la Bague de Dimensionnement avec les déchets ménagers.

- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter le processus.

## **Conclusion**

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser la Bague de Dimensionnement de Col Triebel en toute confiance. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous remercions de votre attention à ces instructions.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)