

bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10.80mm - 10.36x77

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Bague de dimensionnement de cou Triebel - pour échange sur les matrices de dimensionnement de cou Triebel.

Caractéristiques

- Diamètre (intérieur) : 10,80 mm
- Calibre : 10,36x77
- Diamètre (extérieur) : 15 mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10.80mm - 10.36x77](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008769
- N° fabr.: 3000241-10,80
- Diamètre intérieur: 10.80mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit, ainsi que des instructions pour une utilisation correcte. Veuillez lire attentivement ce document avant de commencer.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la bague pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.
- Consultez les mises à jour de rappel de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la bague.
- Ne forcez pas la bague dans la matrice si elle ne s'adapte pas facilement.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des produits chimiques.
- Ne modifiez pas la bague de quelque manière que ce soit.
- Utilisez la bague uniquement pour son usage prévu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que la matrice de dimensionnement est propre et en bon état.
- Insérez la bague de dimensionnement dans la matrice.
- Vérifiez que la bague est correctement alignée avant de commencer le processus de dimensionnement.

2. Utilisation

- Placez le matériau à dimensionner dans la matrice.
- Appliquez une pression uniforme pour éviter d'endommager la bague ou la matrice.
- Retirez le matériau avec précaution après le dimensionnement.
- Inspectez la bague après chaque utilisation pour détecter des signes d'usure.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé ou usé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des

Bagues de Dimensionnement de Cou TRIEBEL.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr