

# **bagues de calibrage du collet - TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10.25mm - 375 Swiss P**

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Bushings Collet](#)

Collet de dimensionnement de cou Triebel - à échanger sur les matrices de dimensionnement de cou Triebel.

## **Spécifications**

- Diamètre (intérieur) : 10,25 mm
- Calibre : 375 Swiss P
- Diamètre (extérieur) : 15 mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [TRIEBEL Bague de recalibrage du collet 10.25mm - 375 Swiss P](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2008789
- N° fabr.: 3000241-10,25
- Diamètre intérieur: 10.25mm
- Type d'Outil: Bushing Neck Sizing Die
- Poids du colis: 0.02kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 50mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Collet de Dimensionnement de Cou TRIEBEL](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Collet de Dimensionnement de Cou TRIEBEL

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Collet de Dimensionnement de Cou TRIEBEL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du collet.
- Ne dépassez pas les limites de dimensionnement spécifiées (diamètre intérieur : 10,25 mm, calibre : 375 Swiss).
- Ne forcez pas le collet sur des matrices pour lesquelles il n'est pas conçu.
- Évitez tout contact avec des surfaces chaudes ou des objets tranchants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre espace de travail est propre et dégagé.
- Rassembliez tous les outils nécessaires avant de commencer.

### 2. Installation :

- Fixez le collet de dimensionnement de cou sur la matrice de dimensionnement appropriée.
- Assurezvous qu'il est bien en place et sécurisé avant de procéder.

### 3. Utilisation :

- Insérez soigneusement le matériau à dimensionner dans le collet.
- Appliquez une pression uniforme et contrôlée pour éviter d'endommager le collet ou le matériau.
- Une fois le dimensionnement terminé, retirez le matériau avec précaution.

### 4. Nettoyage :

- Nettoyez le collet après chaque utilisation pour éliminer les résidus.
- Rangez le collet dans un endroit sec et sûr.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits de ce type.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE mentionné sur l'emballage ou la documentation fournie.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Collet de Dimensionnement de Cou TRIEBEL. Merci de votre attention à ces détails importants.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)