

Matrice d'appui pour formage

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Le Swage Support Die est compatible avec la presse progressive X-10 de Frankford Arsenal ainsi qu'avec tout autre système de rechargement utilisant le swaging en ligne. Si vous utilisez plusieurs têtes d'outil X-10, vous pouvez laisser ce die entièrement configuré sur votre tête d'outil, ce qui rend les échanges de calibres rapides et faciles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Matrice d'appui pour formage](#)
- Fabricant: [FRANKFORD ARSENAL](#)
- Référence: EU2011054
- N° fabr.: 1198264
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 30mm
- Largeur d'expédition: 20mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 661120655718

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Swage Support Die](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Swage Support Die

Introduction

Merci d'avoir choisi le Swage Support Die de Frankford Arsenal. Ce produit est conçu pour être utilisé avec la presse progressive X10 et d'autres systèmes de rechargeant utilisant le swaging en ligne. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le Swage Support Die si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant altérer votre jugement.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants appropriés lors de l'utilisation.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le mécanisme.
- Ne modifiez pas le produit daucune manière.
- Utilisez le produit uniquement avec des outils et équipements compatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Swage Support Die :

- Assurez-vous que la presse X10 est éteinte et déconnectée de toute source d'alimentation.
- Fixez le Swage Support Die à la tête d'outil de la presse en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifiez que le die est bien en place et sécurisé avant de continuer.

2. Utilisation du Swage Support Die :

- Allumez la presse X10 et assurez-vous qu'elle fonctionne correctement.
- Chargez le matériau de rechargeant dans le système selon les instructions du fabricant.
- Effectuez le swaging en suivant les étapes décrites dans le manuel d'utilisation de la presse.
- Après utilisation, éteignez la presse et déconnectez-la de la source d'alimentation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Swage Support Die avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié ou consulter le site web du fabricant.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Swage Support Die.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr