

QSM Monture décalée 30 mm - SCHMEISSER QSM Monture 30 mm, déport 0 MOA

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Montage de Lunette](#)

Chaque composant fonctionnel est soigneusement conçu en acier trempé, durci et revêtu, garantissant une précision et une fiabilité durables.

Cet offset permet un soulagement optimal de l'œil et un alignement parfait, ce qui le rend idéal pour divers scénarios de tir.

Le levier de verrouillage auto-bloquant pour rails Picatinny assure une fixation sécurisée et sans outil à votre arme à feu.

Ce qui distingue notre montage QD Monobloc Offset, c'est sa pleine ajustabilité sans besoin d'outils supplémentaires.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [SCHMEISSER QSM Monture 30 mm, déport 0 MOA](#)
- Fabricant: [SCHMEISSER](#)
- Référence: EU2011593
- N° fabr.: 38-MAK-0001
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminium
- Style: Picatinny
- Taille du tube: 30mm
- Poids du colis: 0.37kg
- Hauteur d'expédition: 60mm
- Largeur d'expédition: 145mm
- Longueur d'expédition: 160mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage SCHMEISSER QSM Offset 30mm](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Montage SCHMEISSER QSM Offset 30mm

Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage SCHMEISSER QSM Offset 30mm. Ce produit est conçu pour offrir une précision et une fiabilité durables lors de l'utilisation de votre arme à feu. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous manipulez des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le montage.
- Ne pointez jamais l'arme à feu vers vous ou vers d'autres personnes.
- Évitez d'utiliser le montage dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive).
- Ne laissez jamais le montage sans surveillance lorsqu'il est installé sur une arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
2. **Alignement:** Positionnez le montage sur le rail Picatinny de votre arme à feu.
3. **Fixation:** Utilisez le levier de verrouillage autobloquant pour fixer le montage. Assurez-vous qu'il est bien serré.
4. **Vérification:** Vérifiez que le montage est solidement fixé avant utilisation.

Utilisation

- Pour ajuster l'offset, déverrouillez le levier, ajustez la position et resserrez le levier.
- Effectuez un test de tir pour vous assurer que le montage est correctement aligné et sécurisé.
- Surveillez régulièrement l'état du montage pendant son utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci de suivre ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Montage SCHMEISSER QSM Offset 30mm.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr