

# **Conversion pour alimentateur de balles - X-10 .38SuperBullet Kit de conversion pour alimentateur**

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Automatiques Progressives](#)

Pour les tireurs qui exigent le meilleur en matière de performance et de précision, il n'y a pas de substitut à la production de vos propres munitions. Le kit de conversion pour alimentation de balles X-10 de Frankford Arsenal comprend tout ce qu'il faut pour connecter le collecteur d'alimentation de balles X-10 (vendu séparément) à la presse de rechargement progressive X-10. Le kit comprend une plaque de collecteur de balles spécifique au calibre, un système d'alimentation de balles et d'assemblage de navette, ainsi qu'une matrice de réglage micrométrique. Le système d'alimentation de balles s'intègre parfaitement dans la tête d'outil X-10 pour alimenter et placer les balles dans la même station.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caractéristiques**

- Nom: [X-10 .38SuperBullet Kit de conversion pour alimentateur](#)
- Fabricant: [Frankford Arsenal](#)
- Référence: EU2012296
- N° fabr.: 1194189
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 2.7kg
- Hauteur d'expédition: 127mm
- Largeur d'expédition: 254mm
- Longueur d'expédition: 254mm
- UPC: 661120746942

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Conversion Bullet Feeder X10 .38 Super](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Kit de Conversion Bullet Feeder X10 .38 Super

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Conversion Bullet Feeder X10 .38 Super de Frankford Arsenal. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement en vous permettant de fabriquer vos propres munitions avec précision et performance. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le kit.
- Gardez le kit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez toujours le kit dans un environnement bien éclairé et ventilé.
- Ne modifiez pas le kit de conversion de quelque manière que ce soit.
- Portez des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du kit.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel ou un expert en rechargement.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez régulièrement l'état du matériel et remplacez toute pièce endommagée avant utilisation.
- Ne surchargez pas la presse de rechargement. Respectez les spécifications du fabricant.
- Ne laissez jamais le kit sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne tentez pas de recharger des munitions avec des composants inconnus ou non approuvés.
- Évitez de toucher les composants chauds du kit après une utilisation prolongée.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Préparation :** Assurez-vous que votre presse de rechargement progressive X10 est débranchée et sur une surface stable.
- Fixation de la plaque de collecteur :**
  - Fixez la plaque de collecteur de balles spécifique au calibre sur la presse.
  - Assurez-vous qu'elle est bien en place et sécurisée.
- Installation du système d'alimentation :**
  - Connectez le système d'alimentation de balles à la plaque de collecteur.
  - Vérifiez que toutes les connexions sont fermes et sans jeu.
- Réglage de la matrice :**
  - Installez la matrice de réglage micrométrique selon les spécifications du calibre.
  - Effectuez les ajustements nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal.

### Utilisation

- Préparation des composants :**
  - Assurez-vous que tous les composants (douilles, amorces, poudre, projectiles) sont prêts et conformes aux spécifications.
- Chargement :**
  - Chargez les douilles dans le système d'alimentation de manière à ce qu'elles soient correctement positionnées.
- Démarrage :**
  - Branchez la presse et activez-la selon les instructions du fabricant.

- Surveillez le processus de recharge pour détecter toute anomalie.

#### 4. Contrôle de qualité :

- Vérifiez chaque lot de munitions produites pour s'assurer de leur conformité et de leur sécurité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le kit ou ses composants dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des matériaux dangereux.
- Si le kit ou ses composants sont endommagés, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les matériaux dangereux.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service client de Frankford Arsenal. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une expérience de recharge sûre et réussie avec le Kit de Conversion Bullet Feeder X10 .38 Super. Merci de votre attention et bon recharge!

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)