

3-12x50 Zenith - 3-12x50 Zenith LM FD7 1cm cw BDC / Posicon CT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The 3-12x50 Zenith from Schmidt and Bender is a versatile hunting riflescope designed for mid-range precision and exceptional low-light performance. With a magnification range of 3-12x and a 50 mm objective lens, it provides outstanding clarity and flexibility for stalking, stand hunts, or dynamic terrain.

Equipped with a first focal plane (FFP) reticle, the scale remains accurate at all magnifications, ensuring precise holdovers and fast target engagement. The scope offers 90 mm of eye relief for comfortable and rapid sighting across various shooting positions.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans approximately 11.9-3.1 m at 100 m, giving broad coverage at low magnification and detailed target framing at higher zoom. The exit pupil ranges from 14.1-4.2 mm, ensuring bright, clear images even in challenging light conditions.

Built on a sturdy 30 mm main tube, the 3-12x50 Zenith combines durability, high-end optics, and reliable mechanics for long-term performance in the field.

Key Specifications:

Magnification: 3-12x
Objective Lens Diameter: 50 mm
Reticle: First Focal Plane (FFP)
Eye Relief: 90 mm
Field of View: 11.9-3.1 m @100 m
Exit Pupil: 14.1-4.2 mm
Tube Diameter: 30 mm

Crafted in Germany with precision engineering, the 3-12x50 Zenith delivers superior optical clarity, flexible magnification, and robust construction—perfect for hunters who demand performance from midday stalks to dusk stands.

Caratteristiche

- Nome: [3-12x50 Zenith LM FD7 1cm cw BDC / Posicon CT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015727
- N. fab.: 674-811-707-30-05
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm
- EAN: 4060537017960

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-12x50 Zenith](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il Prodotto: 3-12x50 Zenith

Introduzione

Grazie per aver scelto il telescopio per fucile 3-12x50 Zenith di Schmidt e Bender. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate nella caccia e nel tiro a lungo raggio. Per garantire un uso sicuro e corretto, si prega di leggere attentamente questa guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il telescopio lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Segnalare prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Non puntare mai il telescopio verso fonti di luce intensa, come il sole, poiché ciò potrebbe danneggiare l'ottica.
- Utilizzare il telescopio solo per scopi previsti, come la caccia o il tiro sportivo.
- Assicurarsi che il telescopio sia montato correttamente e stabilmente prima dell'uso.
- Mantenere una distanza di sicurezza dagli altri durante l'uso del telescopio.
- Non tentare di smontare o riparare il telescopio da soli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telescopio

- Assicurarsi di avere tutti i componenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Montare il telescopio sulla base del fucile utilizzando le viti fornite.
- Verificare che il telescopio sia allineato correttamente con il fucile.

2. Uso del Telescopio

- Regolare il mirino in base alla distanza del bersaglio.
- Utilizzare il reticolo per un puntamento preciso.
- Controllare la messa a fuoco dell'ottica prima di iniziare a sparare.
- Assicurarsi di avere una buona posizione di tiro e una presa salda sul fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il telescopio non è più utilizzabile, smaltrirlo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telescopio nell'indifferenziato; contattare un centro di raccolta per dispositivi ottici o rifiuti elettronici.
- Assicurarsi di rimuovere tutte le batterie, se presenti, e smaltrirle separatamente secondo le normative.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere il numero di serie e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il 3-12x50 Zenith. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, si

contribuirà a garantire la sicurezza di tutti gli utilizzatori.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it